

Überprüfung und Austausch der Sicherung eines Traxxas-D/C-Ladegeräts

Um festzustellen, ob die Sicherung für einen Fehlercode verantwortlich ist, gehen Sie wie folgt vor, um die Sicherung zu überprüfen.

1. Schrauben Sie das Ende des Gleichstromsteckers ab.
2. Nehmen Sie die Sicherung heraus. Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kappe am Ende des Ladegeräts zusammenbleibt. Achten Sie auch auf die Feder, die sich am anderen Ende der Sicherung im Ladegerät befindet.



3. Setzen Sie eine neue 5A Buss-Sicherung ein. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, setzen Sie die Sicherung wieder ein. Hinweis: Achten Sie darauf, die Feder in das Ladegerät einzusetzen, bevor Sie die Sicherung einsetzen.
4. Schrauben Sie das Ende des Gleichstromsteckers wieder an.